

Varenummer: 586100KDE  
Beskrivelse: Vakuummeter 100-KDE -1 til 0 bar G 1/4  
Plasthus - Montering: Nedad

## Mål

---



= -	Diameter	= 50
= -	Gevind	= G 1/4
= -	Glycerin	= Nej
= -	Materiale hus	= Plast
= -	Montering	= Nedad
= -	Trykområde	= -1 til 0 bar
= -		

Anvendelse = Vakuum